



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 27, 2024, 4:09:56 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Afranio Peixoto, 67


Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509625 Lon: -43.207381



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,388

N_m

7,509,658

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: foram realizadas intervenções no terreno e moradora não soube dar detalhes.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do imovel, 63. Obra realizada aos fundos do imóvel.

Código do registro:

317_Bingen_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_