



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 1:48:27 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Pablo Harvré

Localidade:

Capela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514028 Lon: -43.223022



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,773

N_m

7,509,190

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foi possível observar a encosta. Pois está encoberta por vegetação densa. Sem indicativos de instabilidade

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta com cobertura vegetal densa

Código do registro:

319_Capela_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_