



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 9:24:07 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida Getúlio Vargas próximo ao nº 788


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526194 Lon: -43.213019



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,786

N_m

7,507,830

Descrição:

Motivo:

Origem: Mapeamento. Motivo: sem ocorrencia ou evidencias da mesma

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Sem evidencias de ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Sem evidencias de ocorrencia deste lado da avenida.

Código do registro:

31_Quintandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_