



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 28, 2024, 9:58:39 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Marcella Rodrigues de Jesus**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Bingen, 327**


Localidade:

**Bingen**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509536 Lon: -43.196149



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

685,544

N\_m

7,509,654

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi possível adentrar o local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Vista frontal da residencia com ponto de ocorrencia.**

Código do registro:

**321\_Bingen\_Marcella Rodrigues de Jesus\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**