



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 10:48:53 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Frederico Pinheiro, 1037


Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508177 Lon: -43.207729



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,354

N_m

7,509,819

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: encosta natural sem edificacoes proximas, sem evidencias aparentes.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta a montante da rua.

Foto2



Descrição da foto2

Vegetação densa.

Código do registro:

322_Bingen _Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_