



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 11:01:44 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Presidente Artur Bernardes, proximo ao 11

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509442 Lon: -43.210688



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,048

N_m

7,509,682

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



28/05/24 11:05:25 Coord: 23K 684044E 7509683N

Descrição da foto1

Vista frontal da área com o ponto de ocorrencia. Destaque para local com bambuzal e arvore de alto porte.

Código do registro:

323_Bingen_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_