



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 12:13:15 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paulino Afonso, 455. REFERENCIA: hospital Santa Teresa

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507231 Lon: -43.192715



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,900

N_m

7,509,905

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrencia em talude marginal fluvial. Sem edificação em distancia proximal, apenas via pública.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto da rua com o ponto de ocorrencia.

Código do registro:

324_Bingen_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_