



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 2:00:51 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Galdino Pimentel, 364

Localidade:

Capela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51456 Lon: -43.227882



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,272

N_m

7,509,137

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da residencia com o ponto de ocorrencia.

Código do registro:

325_Capela _Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_