



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 2:14:52 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Galdino Pimentel, 499

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514472 Lon: -43.228981



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,160

N_m

7,509,148

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram identificadas evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do endereço da ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Acesso ao ponto de ocorrencia.

Código do registro:

326_Bingen_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_