



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 10:51:50 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Paulo Hervé 946

Localidade:

Capela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.513165 Lon: -43.220563



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,027

N_m

7,509,282

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem indícios ou evidencias de ocorrencias de origem geológicas.

Fotos:

Foto1



28/05/24 10:52:24 Coord: 23K 683027E 7509282N

Descrição da foto1

Local sem evidencias de ocorrencias geológicas.

Código do registro:

328_Capela_Dimitri Tallemberg Soares_Leonardo Freire Dias_