



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 28, 2024, 11:08:35 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Paulo Hervé 916

Localidade:

Capela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51199 Lon: -43.221852



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,896

N_m

7,509,414

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem indícios de ocorrência geológica.

Fotos:

Foto1



28/05/24 11:11:01 Coord: 23K 682892E 7509415N

Descrição da foto1

Muro de contenção ao lado do local relatado.

Código do registro:

329_Capela_Dimitri Tallemberg Soares_Leonardo Freire Dias_