



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 3:06:51 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professor Eugenio Werneck, 314

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522097 Lon: -43.160636



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,181

N_m

7,508,218

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há registros de deslizamentos no local dos 3 pontos de ocorrencia. Os chamados abertos são referentes ao deslizamento ocorrido na servidão Manoel ao lado das casas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal dos pontos de ocorrencias.

Código do registro:

331_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_