



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 12:30:34 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Teresa, próximo ao n 547

Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.516379 Lon: -43.170703



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,153

N_m

7,508,864

Descrição:

Motivo:

Pontos associados ao deslizamento associado ao shopping Alberto Pereira Dias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto representativa do trecho analisado.

Código do registro:

334_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_