



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 4:30:01 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Teresa, 264

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515135 Lon: -43.173095



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,908

N_m

7,509,005

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Pontos do inventario sem processo geologico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de referencia

Código do registro:

336_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Lívia dos Santos Torres_