



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 4:36:51 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Teresa, 396

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51561 Lon: -43.171755



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,045

N_m

7,508,951


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Pontos do entorno de inventario da Defesa Civil sem processo geológico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de referencia da area

Código do registro:

337_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Lívia dos Santos Torres_