



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 4, 2024, 4:44:06 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Teresa, 480


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.516013 Lon: -43.171137



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,108

N_m

7,508,905

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Os pontos do inventario da defesa civil do entorno nao possuem processo geologico associado.

Fotos:

Foto1



04/06/24 16:47:08 Coord: 23K 688108E 7508905N

Descrição da foto1

Ponto de referencia

Código do registro:

338_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Lívia dos Santos Torres_