



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 1:57:27 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde de Souza Franco, 333

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51141 Lon: -43.170757



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,154

N_m

7,509,415

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicativos de instabilidade. Possivel alagamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem proxima.

Código do registro:

345_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_