



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:08:43 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcela de Carvalho Lobato

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcela de Carvalho Lobato; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

RUA Elizio de Carvalho,


Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522509 Lon: -43.160925



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,150

N_m

7,508,173

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Vista frontal do ponto de ocorrencia. Area corresponde a dois pontos de ocorrencia proximos, sem evidencias de risco geológico.

Código do registro:

348_Morin_Marcela de Carvalho Lobato_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_