



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 9:50:38 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Talleberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Talleberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai 100

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528274 Lon: -43.210016



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,092

N_m

7,507,596


Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa aparentemente abandonada com vegetação tomando o imóvel

Código do registro:

34_Quitandinha_Dimitri Talleberg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_