



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:30:31 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida General Marciano Magalhães, prox 900, portao 7.

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523742 Lon: -43.162298



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,007

N_m

7,508,038

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local fechado, sem ninguém para nos receber.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area de acesso ao local

Foto2



Descrição da foto2

Maciço exposto com camada superficial de solo.

Código do registro:

350_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_