



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:38:26 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida General Marciano Magalhaes, 760

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523014 Lon: -43.162984



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,938

N_m

7,508,120

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: possível ocorrência em talude marginal fluvial. Sem edificação em distancia proximal, apenas via pública.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Rio Palatinato com ocorrencia de enxurrada em 2022 com solapamento de margens.

Código do registro:

351_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_