



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:55:10 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Cristina, 107

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52257 Lon: -43.165469



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,683

N_m

7,508,172

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico na area. Local com dois pontos de ocorrência, sem evidencias de risco.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Rua de acesso.

Código do registro:

352_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_