



# Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jun 5, 2024, 1:46:02 PM**

Palavra Chave:

**11824420722**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Marcella Rodrigues de Jesus**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Vila Bezerra de Menezes**

Localidade:

**Morin**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522402 Lon: -43.165984



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**688,630**

N\_m

**7,508,191**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Area de acesso da ocorrencia.**

Código do registro:

**354\_Morin\_Marcella Rodrigues de Jesus\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**