



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 2:12:44 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida General Marciano Magalhães, 407 A


Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521147 Lon: -43.16557



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,674

N_m

7,508,330

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrência de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



05/06/24 14:14:31 Coord: 23K 688674E 7508330N

Descrição da foto1

Foto frontal do ponto de ocorrencia

Código do registro:

355_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_