



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:05:03 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa Maestro Deoclécio Damasceno de Freitas


Localidade:

Vinte e Quatro de Maio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515467 Lon: -43.175583



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,652

N_m

7,508,971

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Área atingida por enxurrada em 2022

Fotos:

Foto1



05/06/24 11:09:25 Coord: 23K 687652E 7508973N

Descrição da foto1

Referencia da direção do fluxo

Código do registro:

357_Vinte e Quatro de Maio_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_