



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 3:30:49 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua 24 de Maio,497

Localidade:

Vinte e Quatro de Maio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.518006 Lon: -43.17805



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,395

N_m

7,508,693

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Deslizamento em via 2022

Fotos:

Foto1



05/06/24 15:32:12 Coord: 23K 687395E 7508693N

Descrição da foto1

Deslizamento em via

Código do registro:

359_Vinte e Quatro de Maio_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_