



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 9:58:34 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.527198 Lon: -43.210052



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,090

N_m

7,507,715

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de deslizamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Terreno com vegetação rasteira e esparsa, na qual não foi observado indícios de deslizamento.

Código do registro:

35_Quitandinha_Dimitri Tallemborg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_