



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 2:27:03 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jose Bonifacio, 241

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.502741 Lon: -43.178295



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,390

N_m

7,510,384


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem Indicativos de instabilidade

Fotos:

Foto1



06/06/24 14:28:17 Coord: 23K 687390E 7510384N

Descrição da foto1

Local do ponto da defesa civil

Código do registro:

365_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_