



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 2:49:47 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jose de Alencar

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505186 Lon: -43.174424



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,785

N_m

7,510,108

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicadores de deslizamento e com obras de drenagem no local

Fotos:

Foto1



06/06/24 14:50:52 Coord: 23K 687786E 7510109N

Descrição da foto1

Local do deslizamento ocorrido em 2022 com retaludamento e drenagem

Código do registro:

367_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_