



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 2:04:50 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Rua rio de Janeiro, Lote 26, quadra 42


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522395 Lon: -43.211048



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,994

N_m

7,508,248

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, obra de contenção que contempla ponto de ocorrência

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra de contenção em talude

Código do registro:

36_Quitandinha_Dimitri Tallemborg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_