



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:07:42 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alberto Torres, 318

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.502875 Lon: -43.170424



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,200

N_m

7,510,359

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Obra de contencao no local

Fotos:

Foto1



06/06/24 15:08:43 Coord: 23K 688200E 7510359N

Descrição da foto1

Obra de contencao em talude

Código do registro:

370_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_