



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:15:25 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Fonseca Ramos, 122

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.501716 Lon: -43.170234



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,221

N_m

7,510,487

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Obra de contenção local

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local com obra de contenção

Código do registro:

372_Centro_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_