



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 9:16:10 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde do Bom Retiro 249


Localidade:

Vinte Quatro de Maio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.513877 Lon: -43.174155



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,801

N_m

7,509,146

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, muro abaulado próximo da avenida.

Fotos:

Foto1



06/06/24 09:17:02 Coord: 23K 687801E 7509144N

Descrição da foto1

Muro abaulado, próximo da via.

Código do registro:

375_Vinte Quatro de Maio_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_