



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 11:47:35 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Praça Pasteur 75

Localidade:

Praça Pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522824 Lon: -43.182993



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,880

N_m

7,508,166

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, efeitos na enxurrada.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local afetada pela enxurrada de 2022.

Código do registro:

378_Praça Pasteur_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_