



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 3:28:07 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Rio de Janeiro, 395


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521803 Lon: -43.209617



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,142

N_m

7,508,312

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Ocorrencia relacionada a deslizamento nas proximidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local da ocorrencia da defesa civil e pmrr

Código do registro:

37_Quitandinha_Dimitri Tallemborg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_