



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 11:57:13 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professor Cardoso Fontes, 61

Localidade:

Praça Pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523639 Lon: -43.18292

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,886

N_m

7,508,076

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Ponto sem indícios de processo geológico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local ponto de não ocorrência

Código do registro:

380_Praça Pasteur_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_