



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:57:26 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Otto Reymarus

Localidade:

Lopez Trovão

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533301 Lon: -43.168641



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,342

N_m

7,506,988

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, deslizamentos pretéritos que causaram colapso de imóvel.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Atualmente o local não possui nenhum imóvel próximo

Código do registro:

384_Lopez Trovão_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_