



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:04:28 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pedro Ivo, próximo ao n 478

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523083 Lon: -43.158047



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,445

N_m

7,508,106

Descrição:

Motivo:

Pontos de ocorrencia relacionados a queda de muro que já foi reconstruído (evento de 2022).

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro reconstruído posteriormente a desabamento ocorrido em 2022.

Código do registro:

385_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_