



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:17:44 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Orlando Rabelo, n 458

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523712 Lon: -43.157204



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,531

N_m

7,508,035

Descrição:

Motivo:

Não foi possível acessar os fundos de edificação associada ao ponto de ocorrencia (ausencia de morador no local).

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de edificações próximas ao ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Visada frontal de ponto de ocorrencia.

Código do registro:

386_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_