



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 2:52:24 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Maria Aparecida Zancanelli Baptista

Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.517775 Lon: -43.170092



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,214

N_m

7,508,709

Descrição:

Motivo:

Não foram observadas feições de instabilidade no local, bem como a presença de blocos rochosos rolados e outros indicativos de processos de movimentos gravitacionais de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de caracterização da área em análise.

Código do registro:

388_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_