



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 9:42:35 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professor Cardoso Fontes 252B


Localidade:

Praça Pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525515 Lon: -43.184227



E_m

686,749

N_m

7,507,870

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, deslizamento ocorrido em 2022, com realização de contenção verde.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Contenção verde.

Código do registro:

389_Praça Pasteur_Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_