



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 9:55:08 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai, prox. 528


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524892 Lon: -43.207948



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,310

N_m

7,507,968

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram identificadas feições e evidencias de processos pretéritos. Não foi possível acessar os imóveis, moradores não atenderam.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240501-125856.jpg

Descrição da foto1

Maciço a jusante dos imóveis.

Código do registro:

38_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_Thaís Belloti Loureiro