



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 10:11:55 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Jéssica Tiné Pôssa;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Euclides da Cunha 286

Localidade:

Praça Pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525444 Lon: -43.179785



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,206

N_m

7,507,872

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local sem evidencias de ocorrencias de origem geológica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem evidencias de eventos de movimentos de massa

Foto2



Descrição da foto2

Locql próximo da ocorrencia que sofreu com queda queda de muro

Código do registro:

390_Praça Pasteur _Dimitri Tallemberg Soares_Jéssica Tiné Pôssa_