



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 12:37:03 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa stephania Goetnaur, 360

Localidade:

Praça pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525017 Lon: -43.180049



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,179

N_m

7,507,920

Descrição:

Motivo:

A ocorrencia trata-se de uma queda de muro dentro do terreno da casa, sem processo geológico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro caído

Foto2



Descrição da foto2

Muro caído

Código do registro:

392_Praça pasteur_Bárbara Cardoso Leite_Livia dos Santos Torres_