



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 10:03:41 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa Paulino Clemente, proximo ao 308

Localidade:

Praça pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528271 Lon: -43.179295



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,253

N_m

7,507,558

Descrição:

Motivo:

Nao foi encontrada a ocorrencia de deslizamento correspondente aos pontos dentro da bacia

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local dos pontos do inventario da bacia

Código do registro:

393_Praça pasteur_Bárbara Cardoso Leite_Lívia dos Santos Torres_