



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 10:40:03 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Euclides da Cunha, 82B


Localidade:

Praça Pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526465 Lon: -43.179048



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,280

N_m

7,507,758

Descrição:

Motivo:

Local da ocorrencia ja possui obra de contenção do talude e obra de drenagem de agua superficial

Fotos:

Foto1




07/06/24 10:42:33 Coord: 23K 687280E 7507758N

Descrição da foto1

Talude concretado

Foto2



Descrição da foto2

Caixa de passagem de agua. Agua superficial com drenagem.

Código do registro:

394_Praça Pasteur_Bárbara Cardoso Leite_Lívia dos Santos Torres_