



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 11:09:46 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Romeu sutter, 370

Localidade:

Praça pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524618 Lon: -43.177582



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,434

N_m

7,507,961

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. A ocorrencia nao esta localizada nesta bacia

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Entrada da casa onde estava o ponto.

Código do registro:

395_Praça pasteur_Bárbara Cardoso Leite_Lívia dos Santos Torres_