



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 3:59:56 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Manoel Antônio da Costa, 70

Localidade:

Lopes Trovão

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530393 Lon: -43.164031



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,820

N_m

7,507,304

Descrição:

Motivo:

Contenção com gabiões feita

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro de gabião

Código do registro:

396_Lopes Trovão_Manoel Antônio da Costa,70