



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 4:59:06 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Torres do Morin castelinho

Localidade:

Lopes Trovão

GPS

24/09/2024, 14:36

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Área analisada:

Lat: -22.533108 Lon: -43.161872



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,038

N_m

7,507,001

Descrição:

Motivo:

Não há ocorrencia relacionada. Não há edificações

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista do talude

Código do registro:

397_Lopes Trovão_Bárbara Cardoso Leite_Lívia dos Santos Torres_