



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 10, 2024, 4:06:06 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Informações de localização:

Endereço:

Professor cardoso fontes


Localidade:

Praça pasteur

GPS

Área analisada:

Lat: -22.527448 Lon: -43.181616



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,015

N_m

7,507,652

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento; não foram encontradas ocorrencias no local.

Fotos:

Foto1



10/06/24 16:07:49 Coord: 23K 687015E 7507652N

Descrição da foto1

Local sem deslizamentos ou ocorrencias de risco geológico.

Código do registro:

**399_Praça pasteur_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_Mariana dos Santos Minhava
Marques da Silva**